

IVS32M (V2.05→V2.06) 不具合修正/機能改善点について

■不具合修正内容

- ・X0 トリガで結果をシリアル出力で出す設定のとき（コマンド11にて出力）、データが出ない不具合を修正しました。