

IVS33M（V2.05→V2.06）不具合修正/機能改善点について

■不具合修正内容

- ・04/09 月生産以降のハードで標準カメラ（IVS30C1/C2）を使用するとき、取り込み画像の下部が正常に取り込まれない不具合を修正しました。
- ・X0 トリガで結果をシリアル出力で出す設定のとき（コマンド 1 1 にて出力）、データが出ない不具合を修正しました。