



旧シリーズ（生産完了機種）についてのご案内

■ シャープ「洗浄装置」

● 保守サービス期間について

弊社洗浄装置では生産完了後の保守サービスは「製品の生産完了後原則7年間」を目安に実施しておりますが、部品メーカーの生産完了などにより保守用部品の在庫がなくなり、保守サービスが困難になる場合がございますので、あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

また、代替機種につきましては、下記「[お問合せフォーム](#)」までご相談ください。

[お問合せフォーム](#)

<https://cgi.jp.sharp/business/contact/ae/>

●卓上型超音波洗浄機

| 品名 | 形名 | 生産完了年/月 | 保守サービス完了年/月 | 備考 | リプレイス推奨モデル |
|-----------------------|--|---------|-------------|----|--|
| UT-107シリーズ | UT-207L/207M/507L/507M/507H | 2022/02 | 2029/02 | | UT-107L/107M/107H/ 307L/307M/307H/ 407H/407M/407L/ 607H |
| | UT-207H | 2021/07 | 2028/07 | | |
| | UT-607M | 2021/01 | 2028/01 | | |
| | UT-607L | 2019/11 | 2026/11 | | |
| UT-107シリーズ (バスケット) | UT-B207 (適用機種：UT-207L/207M/207H) | 2019/12 | 2026/12 | | |
| | UT-B507 (適用機種：UT-507L/507M/507H UT-606/606H) | 2022/02 | 2029/02 | | |
| UT-106シリーズ | UT-106/106H | 2022/03 | 2029/03 | | |
| | UT-206/206H | | | | |
| | UT-306/306H | | | | |
| | UT-606/606H | | | | |
| UT-105シリーズ | UT-105/105H/205/205H/305H/605H | 2002/05 | 2009/05 | | |
| | UT-105S/105HS/205S/205HS/305S/305HS 605S/605HS | 2007/05 | 2014/05 | | |
| | UT-305/605 (マイナーチェンジ以降の製品) | 2002/05 | 2009/05 | | |
| | UT-305/605 (マイナーチェンジ前の製品) | 1997/04 | 2004/04 | | |
| UT-104シリーズ | UT-104/204/54W/314M | 1994/09 | 2001/09 | | |
| | UT-304/604 | 1995/03 | 2002/03 | | |
| その他 | UT-51N | 1993/03 | 2000/03 | | |
| | UT-53 | 1996/05 | 2003/05 | | |
| | UT-53N | 2004/11 | 2011/11 | | |
| | QW-100 | 2001/07 | 2008/07 | | |
| | UT-314 | 2010/10 | 2017/10 | | |

●ピペット洗浄機

| 品名 | 形名 | 生産完了年/月 | 保守サービス完了年/月 | 備考 | リプレイス推奨モデル |
|---------|-------|---------|-------------|----|--|
| ピペット洗浄機 | UT-55 | 2019/05 | 2026/05 | | UT-55 (Type S)。 * 本体上面の製品名ラベルで、UT-55とUT-55 (Type S)は区別できます。 * UT-55とUT-55 (Type S)は振動子の種類が異なり、UT-55の振動子交換修理はUT-55用の振動子を用います。 |

●その他超音波洗浄機

| 品名 | 形名 | 生産完了年/月 | 保守サービス完了年/月 | 備考 | リプレイス推奨モデル |
|--------------------------------|--|---------|-------------|----|---|
| セパレート型超音波洗浄装置 | UT-604F (発振機) / UC-602BS (洗浄槽) UT-304F (発振機) / UC-302BS (洗浄槽) | 2021/07 | 2028/07 | | 「代替機種」を設定しておりません。 卓上型超音波洗浄装置 UT-107シリーズへの切替を推奨します。販売店または最寄りの弊社窓口までご相談ください。 |
| 据置型超音波洗浄装置 | UC-6200 | 2021/08 | 2028/08 | | |
| 小型真空超音波洗浄機 | UT-300V、UT-300VL | 2008/12 | 2015/12 | | |
| 超音波洗浄装置 | UC-302A、UC-302AS、UC-602A、UC-602AS | 1994/09 | 2001/09 | | |
| 超音波発振機 40kHzタイプ (AM/FM変調方式) | UT-304R、UT-604R、UT-1204R | 2024/03 | 2031/03 | | |
| 超音波発振機 40kHzタイプ (周波数自動追尾方式) | UT-304N、UT-604N、UT-1204N | 2024/03 | 2031/03 | | |
| 超音波発振機 28kHzタイプ (AM/FM変調方式) | UT-328R、UT-628R、UT-1228R | 2024/03 | 2031/03 | | |
| 投入型超音波振動子 (40kHz) | UI-304R、UI-304RL、UI-604R、UI-604RL、UI-1204R | 2024/03 | 2031/03 | | |
| 投入型超音波振動子 (28kHz) | UI-328R、UI-628R、UI-1228R | 2024/03 | 2031/03 | | |
| 板付型超音波振動子 (40kHz) | UI-304PR、UI-604PR、UI-60S5、UI-12S、UI-12S7 | 2024/03 | 2031/03 | | |

●その他

| 品名 | 形名 | 生産完了 年/月 | 保守サービス 完了 年/月 | 備考 | リプレイス推奨モデル |
|--------------------------|------------------|-------------|------------------|----|-------------------------------|
| 超音波洗浄装置 | UC-500 | 1995/09 | 2002/09 | | UC-600シリーズ |
| UC-500用 乾燥機 | UC-501 | 2003/03 | 2010/03 | | 出荷数量の減少にともない、「代替機種」を設定していません。 |
| メタルマスク版用 超音波洗浄装置 | UC-400 | 2004/06 | 2011/06 | | 特注対応* |
| | UC-480 | 2008/06 | 2015/06 | | |
| スクリーン版洗浄装置 | UC-4100シリーズ | 1994/03 | 2001/03 | | UC-4500 |
| | UC-4700 | 1999/05 | 2006/05 | | |
| UC-4700用 乾燥機 | UC-470D | 2003/03 | 2010/03 | | 出荷数量の減少にともない、「代替機種」を設定していません。 |
| 超音波発振機/振動子 | UT-602R/UI-602R | 1994/03 | 2001/03 | | 出荷数量の減少にともない、「代替機種」を設定していません。 |
| 乾燥装置 | UG-511、UG-511R | 2003/03 | 2010/03 | | UG-511S、UG-511SR |
| フロン吸着機 | UC-261/262/263 | 1994/03 | 2001/03 | | 特定フロン全廃にともない、「代替機種」を設定していません。 |
| フロン脱着機 | UC-270 | | | | |
| フロン捕集ダクト | U-261D/262D/263D | | | | |
| フロン回収用 カートリッジ式カーボンタンク | U-260C | | | | |

* 特注対応につきましては、最寄りの弊社窓口までご相談ください。