
# SHARP。ポール用ヘッドアダプタ工事説明書ぉょび取扱説明書

## DL-EPA61 / DL-EPA71 / DL-EPA62 / DL-EPA72

# 各部のなまえ・付属部品





### ねじ

M8 セットボルト2本M8 15mm9本M8 85mm1個M8 ばね座金1個M8 平座金2個M8 ナット1個

### **DL-EPA71** (鋼管 *Φ* 76.3 用)




#### ねじ

M8 セットボルト2本M8 15mm9本M8 85mm1個M8 ばね座金1個M8 平座金2個M8 ナット1個

### DL-EPA62

(鋼管 \$\phi 60.5 用)




### ねじ

M8 セットボルト4本M8 15mm9本M8 85mm2個M8 ばね座金2個M8 平座金4個M8 ナット2個

## DL-EPA72

(鋼管 476.3 用)



#### ねじ


M8 セットボルト 4 本 M8 15mm 9 本 M8 85mm 2 個 M8 ばね座金 2 個 M8 平座金 4 個 M8 ナット 2 個

で注意)


※このポール用ヘッドアダプタは、「錆び止め塗装仕上げ」(下地塗装)のみです。 工事の際は、必ず上塗り塗装仕上げをおこなってください。 (塗装レベルにより品質が大きく左右されるため、定期点検と早めの補修塗りが望ましいです) ただし、塩害地域での使用はできません。

# 器具の取り付けかた・


- ① 器具からの電線をポールの中のスイッチに 届くように延長する。
- ②アームの電線通し穴に器具からの電線を通す。 ※電線通し穴には、バリ、エッジがあります。 電線をチューブなどで保護してください。



③ 器具をアームに M8 85mm、ばね座金、 平座金、ナットで締め付ける。



④器具を取り付け方向に固定し、取付金具を 差し込み M8 セットボルトで固定する。



⑤ 電線をポールに通し、器具、アームをポール に取り付ける。3 方向から各3 箇所 M8 15 mm で固定する。

