■ SHARP PLC ユーティリティのインストール手順

1. 概要

SHARP PLC ユーティリティはシャープ製の PLC アダプター用のユーティリティソフ トウェアです。PLC ネットワークのアダプター状態を確認したり、設定した PLC アダ プターへの通信を優先的に行う優先機能の設定をしたり、HomePlugAV1.1 方式の他社 のアダプターをネットワークに参加(追加)したりすることができます。

※本説明書では、画面の説明や操作手順は Windows Vista 環境でお使いになる場合を 主体に説明しています。Windows のバージョンにより、表示される画面が異なるこ とがあります。

※本説明書に記載の画面構成については変更する場合があります。

- 2. サポート OS Windows2000 Professional, Windows XP, Windows Vista (32bit)
- 3. ダウンロード方法

(64bit 版は非対応です)

SHARP PLC ユーティリティのダウンロードページより、「SharpPlcUtility110J.exe」 (数字はバージョンにより、異なることがあります)をクリックし、パソコンのハー ドディスク上の任意の位置に保存します。 4. インストール方法

ダウンロードした、「SharpPlcUtility110J.exe」(数字はバージョンにより、異なることがあります)を実行します。

ウィザードに従って、インストールを実行します。

<ご注意>

- 本ソフトウェアのインストールは、管理者権限で実行してください。
 - ・Windows2000 にインストールする場合は、「Administrator」権限で実行してください。
 - ・Windows XP にインストールする場合は「コンピュータの管理者」で ログインして実行してください。
- Windows Vista にインストールする場合は、ユーザーアカウント制御の ウィンドウが表示されます。[続行]を押して継続してください。またこのとき管理者アカウントのパスワードが必要になる場合があります。

ユーザー アカウント制御			
פרם ד 🚺	ラムを続行するにはあなたの許可が必要です		
あなたが開始したプログラムである場合は、続行してください。			
9	SharpPlcUtility110J Sharp Corp,		
✓ 詳細(D)	続行(C) キャンセル		
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。			

- 本ソフトウェアのインストール前に、パソコン上で動作しているソフト ウェア(ウィルスチェックなどの常駐ソフト含む)は、すべて終了して おいてください。
- Windows ロゴテスト、またはデジタル署名に関する警告ウインドウが表示されたときは、必ず「続行」または「はい」をクリックし、インストールを続けてください。
- お使いのパソコンに、Microsoft の.NET Framework1.1 がインストール されていない場合は、自動的にインストール画面が表示されます。

SHARP PLC ユーティリティをインストールする

•

「SharpPlcUtility110J.exe」を実行します。
 次の両面がまテキれたく 「結合」なクリッパ



② インストールウィザードが起動します。



③ お使いのパソコンに Microsoft .NET Framework1.1 がインストール されていない場合は、Microsoft .NET Framework1.1 の使用許諾契 約書が表示されます。

内容を確認したあと「同意する」を選択し、[インストール]をクリ ックします。

🖞 Microsoft .NET Framework 1.1 セットアップ 📃 🗖 💌		
Microsoft net	使用許諾契約書	
	 (このライセンスのコピーは次のURLから へ 印刷することができま す。http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= 12427) 	
	追加使用許諾契約書 -	
	私は使用許諾契約書の内容を読み、理解し、同意した ので、「同意する」ボタンをクリックすることによってそれ を明示した上で、本製品を使用します。	
	(* 回意する(A)) C 同意しない(D)	
	インストール① キャンセル	

- ・この画面が表示されないときは、Microsoft .NET Framework1.1 がインストールされていますので、手順⑤へお進みください。
- Microsoft .NET Framework1.1 をインストールする場合は、お使いのパソコンの環境によりインストール時間が5~10分程度かかる場合があります。

④ Microsoft .NET Framework1.1のインストール完了メッセージが表示されます。[OK]を押します。

謝 Microsoft .NET Framework 1.1 セットア		
Microsoft .NET Framework 1.1 のインストールが完了しました。		
ОК		

これで Microsoft .NET Framework1.1 のインストールは完了です。

お使いのパソコンの環境によっては、再起動の要求画面が表示され ることがあります。

この場合は、一度パソコンを再起動して、再起動の後もう一度ユー ティリティのインストールが継続されますので、そのまま操作を行 ってください。 ⑤ [次へ]を押します。



⑥ インストール先のフォルダ選択画面が表示されます。 特に変更する必要がない場合は、そのまま[次へ]を押してください。インストール先を任意の場所に行う場合は[変更]を押して、 インストール場所を指定してください。

岃 SHARP I	PLC ユーティリティ - InstallShield Wizard	×
インストーノ このフォノ ンストーノ	い先のフォルダ ルダにインストールする場合は、「次へ」をクリックしてください。別のフォルダにイ ルする場合は、「変更」をクリックします。	
	SHARP PLC ユーティリティ のインストール先: C:¥Program Files¥Sharp¥PlcUtilityJ¥ 変更(C))
InstallShield -	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセ	94

⑦ インストールの準備完了画面が表示されますので、[インストール] を押します。



インストールが開始されます。

⑧ 最後に、次の画像が表示されてインストールが完了します。「完了」 をクリックしてウィンドウを閉じてください。

😸 SHARP PLC ユーティリティ - InstallShield Wizard



以上でインストールは完了です。



×

デスクトップに「SHARP PLC ユーティリティ」のアイコン(アプリング)が作成されていることをご確認ください。

5. アンインストール方法

本ユーティリティをアンインストールするときは、以下の操作を行います。

① [スタート] ボタンをクリックする



- ② [コントロールパネル] をクリックする
- ③ [プログラムのアンインストール] をクリックする



- ・Windows XP をご利用のときは [プログラムの追加と削除] をクリックして ください。
- ・Windows2000 をご利用のときは [アプリケーションの追加と削除] をクリッ クしてください。
- ④「SHARP PLC ユーティリティ」をクリックする
- ⑤ [アンインストール] をクリックする



Windows XP、Windows2000 をご利用のときは、 [削除] をクリックしてくだ さい。

⑥ 確認画面が表示されるので、[はい] をクリックする

6. トラブルシューティング

インストールがうまくいかなかった場合は、以下のことをご参照ください。

症状	対処方法
インストールでエラーが発	下記のことをお試しください。
生する	●セキュリティ対策ソフト、ウィルスチェックソフト
	を終了して、再インストールする
	●システムの復元を利用して、以前の復元ポイントに戻
	して再インストールする
「管理者(Administrator)	追加で作成した「標準ユーザー」でログインして、インス
権限のユーザーでログイン	トールを実行した場合、表示されます。この場合は、管理
して実行してください」と	者(Administrator)のユーザーアカウントでログインし
表示される	直して、再度実行してください。