

IVS51M (V1.050→V1.060) 不具合修正/機能改善点について

■ 不具合修正内容

- ・ 欠陥検査（濃度差欠陥）で計測形状を「円周」に指定し、セルサイズを8以下に設定すると終点部分が必ず NG になる現象を修正しました。
- ・ 外部入力 X9 による基準画像登録で、位置ずれ修正（カメラ 2）の登録位置が位置ずれ修正（カメラ 1）の補正量が足された位置で登録される現象を修正しました。
- ・ 位置ずれ修正で XY 補正（円中心）を選択し、SIO 出力設定をすると、実際の出力順番と出力データマップの表示に相違が生じる現象を修正しました。
- ・ 取込画像を「動画」にして、設定操作などを行うと稀にハングアップする現象を修正しました。
- ・ 出力条件でプログラマブル出力（S006）を使用すると、運転画面の結果は OK 表示でも NG 画像が保存される現象を修正しました。

■ 機能改善・追加内容

- ・ 運転画面にトレンドグラフ表示機能を追加しました。
補足：運転画面編集のモニタ出力設定を「カメラ&トレンドグラフ」に設定すると、判定変更画面、数値演算（判定変更）、距離角結果にトレンドグラフが表示されます。